



本技术建议中描述的问题可能影响也可能不会影响顾客所购买的产品。

英特尔技术建议

TA-0814-01

5200 NE Elam Young Parkway
Hillsboro, OR 97124

2006年6月7日

第一批生产的硬件必须加载系统软件更新

本文档中提供的信息与英特尔产品有关。本文档并不以明示、暗示、禁止反言或其它方式授予任何知识产权的许可。除非英特尔产品销售条款和条件对这些产品另有规定，否则，英特尔公司将概不承担责任，并且不对与英特尔产品的销售和/或使用作任何明显或暗示担保，包括特定用途的适用性、产品适销性或不侵犯任何专利、版权或其他知识产权的责任或担保。英特尔产品不是为医疗、救生或维持生命等用途设计的。英特尔可能随时更改规格和产品说明：如有更改，恕不另行通知。“受影响的产品”可能包含勘误表中已知的设计缺陷或错误，因此产品与公布的技术指标可能不符。您可以索取目前已肯定的勘误表。

受影响的产品：

产品代码	装配号	产品代码	装配号
S5000PAL	TA# - D51458-001	SR2500ALBRP	TA# - D43693-002
BB5000PAL	TA# - D26897-702	SR2500ALBRPNA	TA# - D43693-002
BB5000XAL	TA# - D49413-702	SR2500ALLX	TA# - D43690-002
		SR2500ALLXNA	TA# - D43690-002
S5000PSLSATA	TA# - D50360-001	SR1500AL	TA# - D47500-002
BB5000PSLSATA	TA# - D49142-720	SR1500ALNA	TA# - D47500-002
		SR1500ALSAS	TA# - D47497-002
S5000VSASATA	TA# - D57139-001	SR1500ALSASNA	TA# - D47497-002
S5000VSA4DIMM	TA# - D57134-001		
S5000VSASCSI	TA# - D57140-001	BSA2BB	TA# - D56803-001
S5000VSASAS	TA# - D57136-001	BSA2SASBB	TA# - D57131-001



本技术建议中描述的问题可能影响也可能不会影响顾客所购买的产品。

说明：

为确保最高的系统可靠性级别，在将服务器安装到实时网络环境之前，上述“受影响的产品”表格中列出的第一批生产的服务器主板和集成系统必须进行系统软件更新。

根本原因：

为确保第一批生产的服务器主板能够满足英特尔质量标准，英特尔服务器主板生产厂要求在出货发行授权（SRA）之前冻结系统软件版本。因此，获得 SRA 时将不能提供最新的工厂加载系统软件版本。

英特尔建议：

英特尔强烈建议使用上述“受影响的产品”表格中列出的英特尔® 服务器主板和英特尔® 集成系统的客户从英特尔下载最新系统软件，并在将其安装到实时网络环境之前更新系统。

您可以访问英特尔的安全网站 IBL 以及英特尔的支持网站 (<http://support.intel.com/support/cn/motherboards/>)，下载所有系统软件的最新生产版本。也可使用每个量产主板的包装箱和集成系统产品随附的英特尔® Deployment Toolkit 2.0 CD 对系统进行更新。

有关此问题的更多详细信息，请联系您所在地的英特尔销售代表。

企业平台与服务部门
英特尔公司